

RMS-EBB-Auszug

Nr.	Risiko	Beschreibung	Eintrittswahrscheinlichkeit	Höhe des Schadens bei Eintritt	Maßnahmen	Ist-Situation	Weitere Maßnahmen / Schritte	Überprüfung 21.12.2011
R-030	Ladearm des Seitenladlers	Der EBB nutzt zur Leerung der Müllgefäße fast ausschließlich sog. Seitenlader. Es besteht die Gefahr, dass Passanten/Radfahrer den Arbeitsvorgang des Seitenladlers nicht wahrnehmen und diesen währenddessen unterqueren oder aber einen zu geringen Abstand einhalten. Beim Herunterlassen des Müllgefäßes kann dieses und auch der Ladearm selbst den Passanten erfassen und schwere Verletzungen hervorrufen.		Risiko trägt Versicherungsträger / Imageschaden	s. Weitere Maßnahmen / Schritte	An den Ladearmen bzw. am sog. Schlitten ist eine zusätzliche Rundumleuchte nach hinten angebracht. Am Heck des Fahrzeugs befindet sich ein Aufkleber, welcher auf den Arbeitsvorgang des Ladearms hinweist.	Es werden zusätzlich an der Seite des Fahrzeugs Aufkleber, die auf den Arbeitsvorgang aufmerksam machen, und "Abstand halten!"-Aufkleber angebracht. Weiterhin wird geprüft ob eine zusätzliche Rundumleuchte nach vorne angebracht werden kann, um auch Passanten, die dem Fahrzeug entgegenkommen, zu warnen.	s. Weitere Maßnahmen / Schritte

Eintrittswahrscheinlichkeit		hoch		mittel		gering
-----------------------------	--	-------------	---	---------------	---	---------------

RMS-EBB-Auszug

|